



SOLO 421 RAELEVITIN

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Solo 421 raelevittimellä levität helposti monia erilaisia materiaaleja epätasaisessakin maastossa.

Muutama mahdollinen käyttötarkoitus:

- Suola, hiekan yms. levitys
- Sementin kylvö
- Lannoitteen levittäminen
- Eläinten ruokinta

Solo 421 raelevitin vaatii todella vähän ylläpitoa. Ainoastaan puhdistus ja vaihteiston öljyäminen riittävät.

Tuotetiedot

Paino tyhjänä	2,5kg
Tilavuus	n.9kg
Korkeus	50cm
Leveys	28cm ilman kahvaa
Kantohihna	Mukana
Heittomäärä	Säädettävä
Heiton suuntaus	säädettävä 180 astetta
Vaihteisto	Metallinen
Kampi	Kiinteä

Turvallisuusohjeet

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja opettele käyttämään raelevitintäsi oikein.

Älä anna lasten käyttää laitetta. Älä anna muiden käyttää laitetta ilman kunnollista ohjeistusta.

Älä taivuta selkääsi kun käytät raelevitintä, taivuta polvia ja ota tukeva asento turvallisuutesi vuoksi.

Pidä työskentelyalue tyhjänä ihmisistä ja lemmikeistä.

Käytä levitintä vain ohjeiden mukaan.

Älä käytä levitintä, jos levitin on pudonnut tai muuten vahingoittunut. Korjaa tuote ennen käyttöä.

Älä käytä muita kuin valmistajan hyväksymiä lisälaitteita.

Käytä aina suojalaseja kun käytät levitintä.

Käytä suojaavia vaatteita. Älä käytä levitintä paljain jaloin tai avosandaaleissa.

Käytä pitkähihaisia vaatteita. Vältä liian löysiä vaatteita.

Käytä hanskoja ja hengityssuojainta, jos levitettävä materiaali voi olla haitallista.

Pitkät hiukset on syytä sitoa kiinni.

Säädä heittosuunta ennen käyttöä.

Käytä vain hyvässä valaistuksessa.

Lue levitettävän materiaalin käyttöohjeet.

Keskity työhösi.

Ole varovainen liukkaalla ja märällä alustalla. Älä juokse.

Jotkut kemikaalit voivat olla vaarallisia ihmisille tai ympäristölle. Vältä näiden käyttöä.

Ylläpito

Tarkasta säännöllisin välein ruuvien, pulttien ja mutterien kireys.

Pidä turvallisuussuojat paikallaan ja toiminnassa.

Puhdista levitin säännöllisesti.

Kokoaminen

Pakkauksessa on mukana kantohihna ja kampi, jotka on kiinnitettävä ennen käyttöä. Löytyvät syöttösäiliön sisältä.

Aseta levitin vasemmalle kyljelleen (kuva A). Kiinnitä kampi myötäpäivään pyörittämällä ja kiristä mutteri kammessa.

Laita levitin pöydälle noin vyötärön korkeudelle. Sääda kantohihna mahdollisimman pitkäksi. Kiinnitä kantohihnan solki syöttösäiliön yläosaan. Vie kantohihna olkasi yli, selän takaa ja kiinnitä solki levittimen alaosaan (kuva B).

Pyöritä kampea ja tarkkaile sopiva korkeus levittimelle. Ota levitin pöydälle ja sääda kantohihna sopivalle pituudelle. Toista tarvittaessa.

Kun levitin on kyljellään kammen puoleinen sivu ylhäällä, näet pienen öljyreian vaihteistossa. Lisää muutama tippa öljyä joka neljännen työskentelytunnin jälkeen (kuva C).

Voit säätää levittimen heittosuuntaa ja heittomäärää. Suunta voidaan säätää eteen tai sivulle (kuva D)

Voit säätää myös levityksen leveyttä (kuva E).

Kammen pyöritysnopeus säätää ulostulevan materiaalin määrän.

Syöttösäiliön täyttö

Sääda heittomäärä nolllille. Aseta levitin tasaiselle alustalle. Poista syöttösäiliön kansi. Täytä säiliö. Laita kansi takaisin paikoilleen. Älä täytä säiliötä samalla kun kannat levitintä.

Ohjeet käyttöön

Aseta levitin vakaalle alustalle ja laita kantohihna tukevasti ympärillesi. Sääda oikea heittosuunta. Sääda oikea heittomäärä ja –leveys. Pyöritä kampea halutulla nopeudella. Suositeltu nopeus noin 55-65 kierrosta minuutissa. Jokainen täysi kammen kierros pyörittää levitintä 7,5 kierrosta. Pidä kädet poissa pyörivästä levittimestä. Jos mahdollista työskentele myötätuuleen. Käytön jälkeen sääda heittomäärä nolllille. Käänä kampea muutaman kerran, jotta levittimeen ei jää materiaalia. Puhdista levitin saippualla ja vedellä.

Säilytys

Tyhjennä säiliö. Säilytä tai hävitä sisältö tuotteen valmistajan ohjeiden mukaan. Tarkasta ruuvien, mutterien ja pulttien kireys. Puhdista saippualla ja vedellä. Kuivaa ja säilytä turvallisessa paikassa.

